





ThinkPad 240 補足情報

部品番号: 46L3724

この補足情報は、ThinkPad 240 ユーザーズ・リファレンスや ThinkPad 240 ステップ・アップ・ガイドに含まれていない IBM ThinkPad 240 についての情報を記述しています。ThinkPad を使用するときには、この補足情報と合わせて、*ThinkPad 240 セットアップ・ガイド* と *ThinkPad 240 ユーザーズ・リファレンス* の第 1 章を必ずお読みください。

注意事項

ThinkPad 240 を操作するときには、次のことに注意してください。

- Windows NT 4.0 Service Pack 5 がインストールされている場合には、IBM ISDN PC カードを取り付けると、システムが停止します。これは、Windows NT Service Pack 4 および Service Pack 4 から 5 にアップグレードした Windows NT 4.0 では発生しません。
- トラックポイントのプレス・セレクト・オプションを使用している場合、電源を入れた状態の携帯電話を ThinkPad のキーボードの上に置かないでください。置いた場合には、たとえクリック・ボタンを押さなくても、マウスで選択された状態になります。このような場合、携帯電話をキーボードの上から取り除くと、トラックポイントは正常な状態にもどります。
- BIOS Setup Utility の Startup 項目でデバイスの始動優先順位を変更するときに、 (プラス) キーは使用できません。 キーの代わりに  +  キーを使用してください。

ThinkPad 240 ステップ・アップ・ガイドの修正情報

54～56ページの「Windows 95(バージョン 4.00.950B) のインストール」の記述で、ステップ 22～26 を次のように変更してください。(ステップ 1～21 まではそのままです。)

22. 「その他のデバイス」をダブルクリックします。

23. 「**PCI CardBus Bridge**」を選択して、「削除」ボタンをクリックします。
24. 「更新」ボタンをクリックします。
25. 「バージョンの競合」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
26. 「バージョンの競合」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。
27. 「コントロール パネル」をオープンしなおして、「**PCMCIAソケット**」をダブルクリックします。
28. 「PCカードウィザード」が表示されたら、「いいえ」を2回クリックして、ThinkPadを再起動します。